

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrala/ Oddział w Kędzierzynie-Koźlu (dzielnica Stare Miasto)

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu

Adres:

47-200 Kędzierzyn-Koźle,

ul. Rynek 6a



Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Budynek posiada jedno wejście główne, znajdujące się od strony Rynku, wejście do obiektu z poziomu „0” poprzedzone jest jednym stopniem. Jest ono dostępne dla osób poruszających się na wózkach z asystą.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim z asystentem.
3. Parking w najbliższym otoczeniu z wyznaczonym miejscem dla osoby z niepełnosprawnością.
4. Możliwość wejścia z psem asystującym.

Opis dostępności

1. Budynek posiada cztery nadziemne kondygnacje.
2. W budynku brak schodowego dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych.
3. Budynek nie posiada windy.
4. Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
5. Ogólnodostępna sala obsługi Klienta z czterema stanowiskami.
6. Stanowiska obsługi Klienta posiadają obniżone lady.
7. Ogólnodostępne pomieszczenia „Zespołu Kredytów” zlokalizowane są w osobnym pomieszczeniu obok sali obsługi Klienta.
8. Sekretariat oraz pomieszczenia Zarządu Banku znajdują się na pierwszej kondygnacji.
9. W budynku znajdują się toalety, w tym na parterze, niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań

1. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Przed budynkiem znajduje się duży, ogólnodostępny, pokryty kostką brukową, płatny parking, który nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. W odległości 100 metrów od Banku wzdłuż ulicy Anny znajduje się parking z jednym wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
2. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu na chodnik prowadzący do wejścia możliwy z osobą asystującą.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Oddział w Polskiej Cerekwi

Adres:

47-260 Polska Cerekiew,

ul. Rynek 12



Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Budynek posiada jedno wejście główne, znajdujące się od strony Rynku, wejście jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim z asystentem.
3. Parking w najbliższym otoczeniu z wyznaczonym miejscem dla osoby z niepełnosprawnością.
4. Możliwość wejścia z psem asystującym.

Opis dostępności

1. Budynek posiada trzy kondygnacje.
2. W budynku brak schodowego dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych.
3. Budynek nie posiada windy.
4. Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
5. Sala obsługi Klienta znajduje się na pierwszym piętrze, jedyna możliwość dostępu z osobą asystującą lub z pomocą pracownika.
6. Stanowiska obsługi Klienta posiadają obniżone lamy.
7. Pomieszczenia „Zespołu Kredytów” zlokalizowane jest w osobnym pomieszczeniu na 1 piętrze, jedyna możliwość dostępu z osobą asystującą lub z pomocą pracownika Banku.
8. W budynku znajdują się toalety, w tym na parterze, niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań

1. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Z lewej strony od wejścia głównego znajduje się, ogólnodostępny, pokryty kostką brukową, bezpłatny parking, który posiada wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
2. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu na chodnik prowadzący do wejścia możliwy z osobą asystującą.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Punkt Kasowy w Kędzierzynie-Koźlu (dzielnica Śródmieście)

Adres:

ul. Wojska Polskiego 19

47-220 Kędzierzynie – Koźlu



Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Punkt kasowy znajduje się w szeregowym budynku. Placówka bankowa posiada jedno wejście główne, znajdujące się od strony ulicy Wojska Polskiego.
2. Dostęp do placówki możliwy jest z dwóch od stron tj. od ulicy Kosmonautów – brak utrudnień, natomiast od ulicy Wojska Polskiego możliwy jest poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych.
3. Wejście do Placówki nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście z progiem.
4. Szerokość drzwi wejściowych do Punktu Kasowego, pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim z asystentem lub z pomocą pracownika Banku.

Opis dostępności

1. Ogólnodostępna Sala Obsługi Klienta z dwoma stanowiskami zlokalizowana jest na poziomie bezpośrednim z ulicy – wejście z progiem.
2. Stanowiska obsługi Klienta posiadają wysokie lady. W razie potrzeby istnieje możliwość obsługi Klientów przy stoliku.
3. W placówce brak toalety dla Klientów.

Opis dostosowań

1. W placówce nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille'a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Przed budynkiem (od ulicy Wojska Polskiego) znajduje się, ogólnodostępny, płatny parking, który posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
2. Od strony ulicy Harcerskiej znajduje się, ogólnodostępny, bezpłatny parking, który posiada wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
3. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu (od ulicy Wojska Polskiego oraz od ulicy Harcerskiej) do wejścia głównego placówki możliwy jest poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Punkt Kasowy w Kędzierzynie-Koźlu (dzielnica Pogorzelec)

Adres:

ul. Piotra Skargi 19

47-224 Kędzierzyn – Koźle



Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Punkt kasowy posiada jedno wejście główne, do którego można się dostać bezpośrednio z ulicy z krawężnikiem – wejście do placówki bez progu.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim z pomocą asystenta lub pracownika Banku.

Opis dostępności

1. Ogólnodostępna Sala Obsługi Klienta z jednym stanowiskiem zlokalizowana jest na poziomie bezpośrednim z ulicy.
2. Stanowisko obsługi Klienta posiada wysoką ladę. W razie potrzeby istnieje możliwość obsługi Klientów przy stoliku.
3. W placówce brak toalety dla Klientów.

Opis dostosowań

1. W placówce nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille'a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking, który nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
2. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu do placówki – brak krawężników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Punkt Kasowy w Gościęcinie

Adres:

ul. Parkowa 2a

47-270 Gościęcin



Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Wejście do obiektu z poziomu „0” poprzedzone jest trzema stopniami. Dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do obiektu jest możliwy przy pomocy asystenta lub pracownika.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim z pomocą asystenta lub pracownika Banku.

Opis dostępności

1. Ogólnodostępna Sala Obsługi Klienta z jednym stanowiskami zlokalizowana jest na poziomie „0”.
2. Stanowisko obsługi Klienta posiada obniżoną ladę.
3. W placówce brak toalety dla Klientów.

Opis dostosowań

1. W placówce nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do placówki.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Parking w odległości do 100 m. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.
2. Przystanek autobusowy w odległości do 50 m.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Filia w Reńskiej Wsi

Adres:

ul. Raciborska 9

47-208 Reńska Wieś



Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Budynek posiada jedno wejście główne, do którego można się dostać przy pomocy podjazdu - wejście do placówki bez progu.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim z pomocą asystenta lub pracownika Banku.

Opis dostępności

1. Ogólnodostępna Sala Obsługi Klienta z jednym stanowiskiem.
2. Stanowisko obsługi Klienta posiada obniżoną ladę. W razie potrzeby istnieje możliwość obsługi Klientów przy stoliku.
3. W placówce znajduje się toaleta dla Klientów niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań

1. W placówce nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille'a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Obok budynku znajduje się bezpłatny parking, który nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
2. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu do placówki dzięki podjazdowi – wejście bez progu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Filia w Pawłowiczkach

Adres:

Plac Jedności Narodu 5

47-280 Pawłowiczki



Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Budynek posiada jedno wejście główne, do którego można się dostać przy pomocy podjazdu - wejście do placówki bez progu.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Opis dostępności

1. Ogólnodostępna Sala Obsługi Klienta z dwoma stanowiskami.
2. Stanowisko obsługi Klienta posiada obniżoną ladę.
3. W placówce brak toalety dla Klientów.

Opis dostosowań

1. W placówce nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille'a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Obok budynku znajduje się bezpłatny parking, który nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
2. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu do placówki dzięki podjazdowi – wejście bez progu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Filia w Cisku

Adres:

ul. Planetorza 38

47-253 Cisek



Wejście do budynku i obszar kontroli

1. Budynek posiada jedno wejście główne, do którego można się dostać przy pomocy podjazdu - wejście do placówki bez progu.
2. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Opis dostępności

1. Ogólnodostępna Sala Obsługi Klienta z dwoma stanowiskami.
2. Stanowisko obsługi Klienta posiada obniżoną ladę.
3. W placówce znajduje się toaleta dla Klientów niedostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań

1. W placówce nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille'a, pętli indukcyjnych.
2. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników, z którymi można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku.

Informacja o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

1. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking, który nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
2. Wjazd wózkiem inwalidzkim bezpośrednio z parkingu do placówki dzięki podjazdowi – wejście bez progu.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.